

2270073


<b>Dodávateľ</b> <b>AUTOSERVIS Holubec, s.r.o.</b> Prevádzka: Šurany, Partizánska 1, 942 01 <b>Malinovského 15</b> <b>941 01 Bánov</b> <b>SLOVENSKÁ REPUBLIKA</b>  IČO : 36 524 042      DIČ : 2021362200 IČ DPH : SK2021362200  Oddiel: Sro Vložka číslo: 10623/N  <b>Vystavil</b>  Tel.: 0905 632 774  marian.holubec@gmail.com  <b>Odberateľ</b>  <b>Regionálne osvetové stredisko</b> <b>SNP 32</b> <b>940 62 Nové Zámky</b>  IČO : 36102717      DIČ : 2021450541	<b>Faktúra č.</b>  <b>20120074</b>
	Objednávka č. Dodací list č.
	Regionálne osvetové stredisko SNP 32 940 62 Nové Zámky

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>29.05.2012</b>	<b>29.05.2012</b>	<b>12.06.2012</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Dexia Banka Slovensko, a.s.	
Pobočka	Nové Zámky	
Číslo účtu	3937644001/5600	
SWIFT	KOMA SK 2X	
IBAN	SK10 5600 0000 0039 3764 4001	
Dod. a plat. podm.		

Fakturujeme Vám za opravu motorového vozidla Škoda Felicia NZ557BS.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Tesnenie hlavy valcov	20	1,00	ks	4,58	4,58
2		Tesnenie výfukového potrubia	20	1,00	ks	2,50	2,50
3		Tesnenie sacieho potrubia	20	1,00	ks	1,25	1,25
4		Nemrznuća zmes	20	3,00	l	2,92	8,75
5		Snímač teploty vody	20	1,00	ks	7,75	7,75
6		Tesnenie výfuku	20	1,00	ks	1,25	1,25
7		Frézovanie hlavy	20	1,00	krát	16,67	16,67
8		Spínač ventilátora chladenia	20	1,00	ks	6,75	6,75
9		Oprava motora, výmena tesnenia hlavy valcov, oprava ventilátora chladenia	20	1,00		83,33	83,33

Základ pre DPH: 20 %      **132,83**  
 Základ pre DPH: 10 %



*Handwritten signature*

Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	<b>132,83</b>
DPH: 20 %	<b>26,57</b>
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>159,40</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

**Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkach**

Dátum: 29.5.2012

Číslo spisu: 154      ZH  
 LU

Prílohy/listy:      Vybavuje: E